

附件

## 长治市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-069	2019-08-17	长治市	高新技术产 业区	西式工业 园区	长治市钜 星锻压机 械设备制 造有限公 司	长治市郊区 捉马西大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 刷漆产生的废气收集过滤网破损； 2. 收集管道有开孔，废气不能完全收集。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-070	2019-08-16	长治市	高新 技术产 业区	/	山西海森 澳体育科 技股份有 限公司	长治市郊区 城北西街 194号	超标排污或 未执行超低 排放标准	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 打磨车间虽有收集装置，但是窗户处于打开状态，粉尘外溢，经网格技术人员测试窗外 PM2.5 为 97，当天长治平均 50-60 左右； 2. 焊接集气装置负压不足，废气收集不完全。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续处罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-071	2019-08-17	长治市	高新 技术产 业区	/	山西省长 治市祥雨 塑胶有限 公司	长治市郊区 城西北路93 号	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：生产过程中产生的有机废气收集装置未达到环评90%收集的要求，且厂房未封闭。经技术员测定厂房内PM2.5指数超过300，厂房门口PM2.5指数103，厂区外PM2.5指数50。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30