

附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-173	2019-07-04	三门峡市	渑池县	/	江苏钣金喷漆	三门峡市渑池县G310(连天线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在营业,存在问题:1.有一疑似喷漆房,内有喷漆设备及漆料,但无污染防治设施;2.未提供营业执照及环保手续。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-174	2019-07-09	三门峡市	渑池县	张村镇	渑池县张村镇佳业矿产品购销站	渑池县张村镇庵北村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 该企业有两条生产线，与环评中所述建设一条生产线的事实不符；2. 两条生产线仅有一条有除尘设施，现场要求其运行时烟囱有大量积水从排气筒反渗出来，疑似长期未运行，导致内部有大量积水，另一条生产线无治理设施；3. 出入口未设置车辆清洗设施，主要出入口路面积尘严重；4. 装卸原料时，料仓前后及侧门均未关闭，且未采取喷淋等抑尘措施；5. 厂区后部有大量原材料露天堆放，未进行苫盖防尘；6. 厂区内有焊接设备，但未配备移动式治理设施，存在露天焊接情况。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-175	2019-07-10	三门峡市	渑池县	/	河南省三门峡市渑池县仰韶大街志成车床电气焊西侧	三门峡市渑池县仰韶大街	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 无任何治理设施；2. 使用煤作为燃料。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-176	2019-07-04	三门峡市	渑池县	/	渑池县菜园街鸿杨木器加工厂	三门峡市渑池县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 正在进行切割开料，但污染防治设施未运行；2. 生产车间大门敞开，存在无组织扩散问题；3. 疑似有喷漆工艺，现场有油漆桶，油漆异味较大，与环评报告表所述不符。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-177	2019-07-13	三门峡市	渑池县	/	三门峡方圆实业股份有限公司	三门峡市渑池县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 破碎设备正在运行，但除尘设施未开启；2. 破碎工作间未完全密闭，存在无组织扩散。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-178	2019-07-14	三门峡市	渑池县	果园乡	渑池县耿兴新型建材有限公司	三门峡市渑池县	治污设施不正常运行	现场检查时，正在生产，存在问题：1. 废气在进入脱硫除尘设施前的管道连接处，存在密封不严的情况，导致大量废气未经任何处理设施，直接外排，肉眼可见大量废气溢出，涉嫌通过逃避监管的方式排放大气污染物(现场检查图片可见此漏气位置已长期存在)；2. 干燥间密封不严。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-179	2019-07-03	三门峡市	渑池县	/	信誉汽修	三门峡市渑池县G310 辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 活性炭漆雾处理器内活性炭填充不足，过滤棉板及活性炭板上均有大量积尘，长期未更换，未落实 VOCs 整治要求；2. 未能提供环评批复文件。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-180	2019-07-06	三门峡市	渑池县	/	渑池县酒厂路安达汽车维修店	三门峡市渑池县G310辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 采用活性炭治理措施，但活性炭板长期未更换，有大量积尘；2. 未在密闭空间内调配漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-181	2019-07-06	三门峡市	渑池县	/	渑池县会盟路中鑫之宝名车服务中心	渑池县会盟路东段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，活性炭填充量不足，VOCs 过滤效率较低，影响污染防治设施的正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-182	2019-07-06	三门峡市	渑池县	/	渑池县东升汽贸有限公司	三门峡市渑池县G310(连天线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 喷漆作业时喷漆房未关门，存在 VOCs 挥发问题；2. 未设置单独烤漆房，露天调配漆；3. 活性炭板填充不充分，影响 VOCs 去除率。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-183	2019-07-06	三门峡市	渑池县	/	渑池鑫裕海汽车服务有限公司	三门峡市渑池县G310(连天线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，活性炭填充不规范，仅在过滤棉上放置少量活性炭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-184	2019-07-07	三门峡市	渑池县	/	渑池县宏昇钣金喷漆门市	三门峡市渑池县仰韶大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 喷漆房内有喷漆设备及漆料，但无任何污染防治设施；2. 现场未能提供相关环评手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-185	2019-07-07	三门峡市	渑池县	/	小董钣金烤漆	三门峡市渑池县仰韶大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1. 有疑似喷漆房，内有喷漆设备及漆料，但无任何污染防治设施；2. 现场未能提供营业执照及环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-186	2019-07-03	三门峡市	渑池县	/	城关镇安置社区及上下马岭棚户区改造项目安置社区施工现场	三门峡市渑池县黄河路辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在施工，施工现场正在进行开挖、装卸作业，雾炮车闲置，未落实湿法作业要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15
HN-201905-187	2019-07-03	三门峡市	渑池县	/	陈村乡鱼池村及周边棚户区安置改造项目 A3#B1#施工现场	三门峡市渑池县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，建筑物料未苫盖，未采取减尘抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-188	2019-07-07	三门峡市	渑池县	/	韶州路高村拆迁工地	三门峡市渑池县韶州路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，渣土堆和物料堆未苫盖，路面未硬化，路面积尘严重，没有洒水抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15
HN-201905-189	2019-07-14	三门峡市	渑池县	果园乡	渑池县永基建材有限公司	三门峡市渑池县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，正在生产，存在问题：1. 破碎车间未密闭，鄂破机未配备除尘设备，存在粉尘无组织扩散问题；2. 烧结窑未密闭，周围无喷雾抑尘措施；3. 调取其近期在线监测数据，发现6月26日9时和7月5日19时存在氮氧化物小时浓度超标。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续处罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019-08-15
HN-201905-190	2019-07-09	三门峡市	渑池县	张村镇	朱城村011乡道旁某废弃仓库露天焚烧树叶点	三门峡市渑池县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，该仓库内正在露天焚烧草垛等垃圾，产生刺鼻黑烟，浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-191	2019-07-04	三门峡市	渑池县	/	渑池县锦业商贸有限公司	三门峡市渑池县S247	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 出入道路积尘较多，未采取洒水抑尘措施，扬尘污染问题严重；2. 铝矿石仓库未完全密闭，无组织排放严重；3. 现场装卸货物时，未开启喷淋设备；4. 物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-192	2019-07-10	三门峡市	渑池县	/	正伟电气焊加工中心	三门峡市渑池县仰韶大街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，露天焊接作业，无防污治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-193	2019-07-08	三门峡市	渑池县	/	渑池县永武矿产品有限公司	三门峡市渑池县S247	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 现场正在进行装卸作业，未采取洒水等抑尘措施；2. 料仓前后两个门均未关闭，且部分料仓的墙壁因原料堆积太多，导致料仓墙壁已破损变形；3. 料仓外有大量料堆无任何苫盖措施；4. 路面积尘较多，厂区扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-194	2019-07-08	三门峡市	渑池县	/	渑池金润矿产品有限公司	三门峡市渑池县S247	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.料仓前后两个门均未关闭，侧面未密闭；2.料仓外有大量料堆，大部分未采取苫盖措施；3.厂区内积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-195	2019-07-05	三门峡市	渑池县	/	渑池县仰韶磨料磨具有限公司耐火材料厂	三门峡市渑池县S247	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.未开启洒水抑尘设备，厂区内扬尘问题严重；2.装卸料石时，仓库未完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-196	2019-07-12	三门峡市	渑池县	/	会盟路东段四海汽修以北盛世康城西北角无名沙石料厂	三门峡市渑池县会盟路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：1.沙场路面未硬化，积尘较多；2.沙场仓库未完全密闭，没有湿法抑尘措施；3.物料堆场未苫盖；4.未办理营业执照和环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15