

附件

## 国家新乡经济技术开发区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区          | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源<br>地址 | 问题类型      | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限       |
|---------------|------------|-----|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| HN-201905-098 | 2019-07-05 | 新乡市 | 国家新乡经济技术开发区 | /          | 新乡市新飞散热器有限公司 | 新乡市延津县向阳路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，焊接作业时焊接废气收集器未使用。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-08-15 |
| HN-201905-099 | 2019-07-13 | 新乡市 | 国家新乡经济技术开发区 | /          | 河南汇通绝热材料有限公司 | 新乡市延津县向阳路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 企业涉及玻璃粉碎、发泡成型、成品沥青粘接、切割工序，其中玻璃粉碎、成品沥青粘接工序在环评报告中无体现，且现场检查发现无相应的废气和粉尘处理设施；2. 企业设有切割工序（环评中有体现），产生粉尘，无相应收集处理设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-08-15 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区          | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源<br>地址 | 问题类型      | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限       |
|---------------|------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| HN-201905-100 | 2019-07-15 | 新乡市 | 国家新乡经济技术开发区 | /          | 新乡市新兴冶金材料有限公司 | 新乡市延津县支四路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 在企业门口等待负责人时正对大门的车间门未关闭，待进入厂区后该车间门已被锁上。要求企业陪同检查人员打开车间门后发现，车间内弥漫烟尘，企业人员拒不承认生产行为，且不告知烟尘从何而来，拒不配合进一步调查；2. 企业设有一焊接车间，车间内弥漫着烟尘，无烟尘收集设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-08-15 |