

附件

郑州市国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-006	2019-07-14	郑州市	国家高新技术产业开发区	梧桐街道	郑州钢海贸易有限公司	郑州市国家高新技术产业开发区梧桐街道	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现该企业正在露天焚烧垃圾，产生浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-007	2019-07-12	郑州市	国家高新技术产业开发区	双桥街道	郑州格力绿色再生资源有限公司	郑州市国家高新技术产业开发区新龙路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，废铁压包机处粉尘无收集措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-008	2019-07-14	郑州市	国家高新技术产业开发区	双桥街道	郑州宝轩混凝土管业有限公司	郑州市高新区北四环	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 下料口未采取有效防尘降尘措施，粉尘无组织排放现象明显；2. 堆场喷淋系统未开启运行，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-009	2019-07-09	郑州市	国家高新技术产业开发区	梧桐街道	河南中机华远机械工程有限公司	郑州市国家高新技术产业开发区樱花街	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，除尘设备排气筒高度与环评不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-010	2019-07-04	郑州市	国家高新技术产业开发区	梧桐街道	郑州博特硬质材料有限公司	郑州市高新区雪松路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，二楼车间角落一台吹尘设备排放管道设置不规范，直接通往窗外排放污染物。	进一步调查核实，依法整改。	2019-08-15