

附件

郑州新郑市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-019	2019-07-04	郑州市	新郑市	辛店镇	郑州晶博 包装制品 有限公司	郑州新郑 市乐天大 道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 注塑生产线正在生产，活性炭吸附装置未插电运行；2. 卷管生产车间内有一台卷管机正在生产，卷管过程中使用纸管胶，该设备未安装废气收集处理设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-020	2019-07-03	郑州市	新郑市	辛店镇	河南鑫正树脂有限公司	郑州新郑市 S323 道路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 苯乙烯、乙二醇仓库未密闭，原料桶的原料出口有原料溢流痕迹，现场和仓库外味道刺鼻；2. 树脂生产线反应釜生产过程中，一楼液体原料进料和产品出料未进行 VOCs 废气收集处理，三楼反应釜固体进料车间未密闭，窗户开启，现场异味刺鼻刺眼。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-021	2019-07-11	郑州市	新郑市	梨河镇	河南北塑管业有限公司	郑州新郑市郑许路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 企业聚丙烯热熔挤出工段配套集气罩收集挤出废气，现场车间未密闭，车间利用风扇散热，导致挤出废气收集不完全，有部分逸散现象；2. DN110 管材生产线正在生产，配套的热熔废气集气罩管道已脱落，热熔废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-022	2019-07-08	郑州市	新郑市	郭店镇	郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司	郑州新郑市郭店镇	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 废气在线监控标气的进气管异物明显，并伴有水珠；2. 在线监控室中有标气定值日期是2018年6月27日，有效期是12个月；2. 企业焚烧炉的焚烧量是2500kg/h，中控室数据显示，企业HCl气体的数据从2019年1月至6月，均超过了《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)》中规定氯化氢60毫克每立方米的标准（图中黑色线）；3. 排气筒的废气采样探头进气管存在水珠。	进一步调查核实，依法整改。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-023	2019-07-08	郑州市	新郑市	郭店镇	河南中环 信环科技股份有 限公司	郑州新郑 市郭店镇	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 废气在线监控设施的参数设置，烟尘量程设置为0-1000毫克每立方米，高于《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)》烟尘80毫克每立方米的标准12.5倍，二氧化硫量程设置为0-1500ppm，高于《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)》二氧化硫300毫克每立方米的标准14.3倍；2. 排气筒的采样进气管存在水珠覆着的痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15