

附件

郑州市中牟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-029	2019-07-10	郑州市	中牟县	/	河南晨明 建筑安全 防护用品 有限公司	郑州市中 牟县泰和 路与康平 路交叉口 西 150 米	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 办公楼南侧厂房二层从事金属件刷漆作业，未安装废气收集处理设施，挥发性有机废气无组织排放；2. 该公司环评登记表未报备刷漆工艺。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案查处。	2019-08-15