

附件

阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-008	2019-08-26	阳泉市	郊区	荫营镇	山西华阳正元工贸有限公司	阳泉市郊区荫营镇土桥村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 排污口排放黑烟；2. 车间内未见任何环保设施，且刺激性气味浓重，生产仪器老旧；3. 企业负责人称周末期间，无法提供营业执照及环评书。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-009	2019-08-25	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市上白泉耐火材料有限公司	阳泉市郊区S315	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 锅炉采用煤层气做燃料，未安装脱硫脱硝装置；2. 排放口高度不足15米；3. 该企业已委托第三方进行“一企一策”环保整改方案，计划配置一套脱硫脱硝装置，并将排放口提高至15米以上，目前当地环保局还没审批。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-010	2019-08-25	阳泉市	郊区	荫营镇	山西亿通鼎新建材有限公司	阳泉市郊区白林线	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，按环评书要求，应当配置一生活污水处理设施及污泥脱水装置和油烟净化装置，现场未见。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-011	2019-08-25	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市祥禾混凝土有限公司	阳泉市郊区 S315	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，环评要求厂区建设化粪池+一体化生活污水处理站，但并未按照要求安装。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-012	2019-08-22	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市段家庄新型砖场	阳泉市郊区段家庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 空气中硫化物味道浓重，工人正在向脱硫塔中加碱，配备的烟气排放自动监测系统(CEMS)显示二氧化硫排放严重超标，据企业负责人口述，该企业昨日起停水，导致脱硫塔无法正常运行；2. 经查CEMS往期数据发现，该企业早8时至晚22时间，二氧化硫排放数值较低，但约22时至第二日早8时期间，二氧化硫排放浓度严重超标；3. 该企业环评手续还未完全办理；4. 未安装生活污水处理沉淀池；5. 场地洒水不及时，易产生扬尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-09-30
SX-201908-013	2019-08-20	阳泉市	郊区	/	阳泉市郊区恒源耐火材料厂	阳泉市郊区荫营东大街13号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区地面大部分未硬化；2. 物料堆场未完全苫盖；3. 存在露天喷漆现象；4. 布袋除尘器运行中有大量粉尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-014	2019-08-22	阳泉市	郊区	/	阳泉煤销东凯贸易有限责任公司	阳泉市郊区关家村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，储煤转运场，未完全封闭，喷淋装置尚未安装；厂区出口处未建车辆清洗装置；；施工废水沉淀池未建。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-015	2019-08-21	阳泉市	郊区	牵牛镇	阳泉郊区河底镇牵牛镇村，多家非法无证洗煤厂	阳泉市郊区滴苇线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，信访问题属实，原材料露天堆放，扬尘治理设施不完善，地面未硬化，出入厂区未安装车辆清洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-016	2019-08-21	阳泉市	郊区	/	山西省阳泉市郊区西南昇大洼村恒源耐火厂	阳泉市郊区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.厂区路面大部分未固化；2.布袋除尘器中有大量粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-017	2019-08-25	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉市恒正混凝土有限公司	阳泉市郊区荫桃线	流动加油罐车	现场检查时，该企业正在生产厂区存在有一台无牌照油罐车，现场有加油枪一把，有加油痕迹，未提供相关手续。	进一步调查核实，确属违法经营性的，依法取缔。	2019-09-30
SX-201908-018	2019-08-16	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉市郊区海鹰汽修厂	阳泉市郊区泉中路219号	排污口不规范	现场检查时，该厂正在生产，烤漆房废气排放口高度不足15米，现场漆味浓重。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-09-30
SX-201908-019	2019-08-18	阳泉市	郊区	平坦镇	阳泉煤业(集团)股份有限公司煤层气发电分公司	阳泉市郊区平坦镇坡头	其他涉气环境问题	经现场核查，该企业正在生产，生产过程中产生大量氮氧化物，未经治理直接排放。该企业原属环保行业，当地对煤层气、瓦斯发电站的氮氧化物排放未进行严格要求。近期已发布相关标准，该企业积极响应当地环保局政策，已上报总公司加设脱销装置的申请(详见图片)，预计9月底减排至75mg/m ³ 。	进一步调查核实，依法整改。	2019-09-30
SX-201908-020	2019-08-22	阳泉市	郊区	段家庄	阳泉市郊区段家庄村口石料厂	阳泉市郊区段家庄村口左手方向100米	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业存在以下问题： 1. 地面未硬化，石料装卸过程产生大量扬尘； 2. 物料露天堆放，未进行苫盖； 3. 没有安装车辆出入的轮胎清洗装置； 4. 地面没进行洒水处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30