

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-019	2019-11-19	石家庄市	栾城区	冶河镇	石家庄天塑树脂瓦厂	石家庄市栾城区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 上料、拌料过程中，配套的布袋除尘设施未运行，设备指示灯未亮；2. 树脂挤出工序配套的光氧催化设备未开启，风机未开启；3. 车间内粉尘较多，废料堆放处未采取防尘措施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
HB-201914-020	2019-11-17	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄市海昌宠物食品有限公司	石家庄市栾城区	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，配套的光氧催化设备风机运行中，光氧催化设备电源未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
HB-201914-021	2019-11-17	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄市栾城区华通工贸有限公司	石家庄市栾城区S101(秦家庄桥)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，精加工车间正在生产，车间内有工人正在手工涂漆，无废气收集处理措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-022	2019-11-13	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄森达汽车服务有限公司	石家庄市栾城区G308(青石线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.喷漆房未安装废气处理设施,喷漆过程中产生的有机废气通过风机直排外环境;2.现场无法提供环评;3.未设置危险废物储藏间,废弃油桶随意放置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-12-30
HB-201914-023	2019-11-06	石家庄市	栾城区	窦妪镇	河北傲友钢结构工程有限公司	石家庄市栾城区G107(京深线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业钢构喷漆车间未生产,但有明显近期生产痕迹,应急预案中未提及喷漆工艺管控措施,喷漆现场无任何废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-12-30
HB-201914-024	2019-11-12	石家庄市	栾城区	楼底镇	原石家庄市栾城区医药药材公司药品经营中心建设项目工地	石家庄市栾城区X056	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地砌筑工序正在施工,现场堆放有大量渣土,表面干燥,未做任何苫盖,无防尘抑尘等措施。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-025	2019-11-15	石家庄市	栾城区	/	黑加油车 (冀 A5Q6L8)	石家庄市 栾城区	黑加油站	现场检查时,该流动加油车(冀 A5Q6L8)正在进行加油,车内有油罐1个,计价器1个以及油枪1支,计价器上显示金额。该车在发现检查组人员后,无法出示任何合法油品销售证明,并拒绝接受调查询问。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2019-12-30
HB-201914-026	2019-11-15	石家庄市	栾城区	/	黑加油车 (冀 A3T9T3)	石家庄市 栾城区	黑加油站	现场检查时,该流动加油车(冀 A3T9T3)正在进行加油,车内有油罐1个,计价器1个以及油枪1支,计价器上显示金额。该车发现检查组人员后,无法出示任何合法油品销售证明,并快速驶离现场。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2019-12-30
HB-201914-027	2019-11-06	石家庄市	栾城区	/	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	石家庄市 栾城区 窦姬工业区	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时,该公司正在生产。1号搅拌塔出料口停放有一辆重型货车(冀DN0306),正在卸货。经核查,该货车为国四车辆,不符合应急管控要求。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
HB-201914-028	2019-11-17	石家庄市	栾城区	柳林屯乡	石家庄市森普不锈钢制品有限公司	石家庄市 栾城县 S392(衡井路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,熔炼炉温度较高。调阅生产记录发现企业11月16日存在生产行为。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30