

附件

## 天津市宁河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-018	2019-11-19	天津市	宁河区	经济开发区	天津盛合联创包装制品有限公司	天津市宁河区二经路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，UV光氧催化装置未运行，配套建设的引风机正在运行，有机废气直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
TJ-201914-019	2019-11-16	天津市	宁河区	潘庄镇	天津市龙斯丹钢结构有限公司	天津市宁河区六经路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1.焊接切割工序未使用废气收集装置；2.抛丸工序配套的污染防治设施未能有效收集，抛丸机四周地面积尘较厚。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-020	2019-11-15	天津市	宁河区	岳龙镇	天津昌泰金属制品有限公司	天津市岳龙镇南	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 晾晒工序未设置有效废气收集设施，喷漆后的产品工序自然晾晒，未设置废气收集装置；2. 该公司配套建设的废气收集装置与集气罩未连接，生产过程中产生的废气无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
TJ-201914-021	2019-11-16	天津市	宁河区	俵口镇	天津市津涪管业制造有限公司	天津市宁河区	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 该公司加热挤出管道生产线未建设废气收集装置；2. 该公司现场未能提供建设项目竣工验收报告。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30
TJ-201914-022	2019-11-15	天津市	宁河区	造甲镇	天津市誉峰能源科技发展有限公司	天津市宁河区 G121	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 该公司两条挤压工序，其中一条生产线未安装集气罩；2. 该公司生产工序集气罩风力过小，废气收集效果差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-023	2019-11-14	天津市	宁河区	岳龙镇	天津市宁河区宝祥金属制品有限公司	天津市宁河区金华路19号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司处于停产中，但明显有生产迹象，存在问题：1. 该公司出厂处未设置车辆冲洗装置；2. 粉碎机传输带部分未密闭，水泥仓顶未安装收尘装置；3. 该公司未建设原料储存棚，原料露天堆放部分已覆盖，地面积尘严重，厂区未设置安装喷淋设施；4. 厂区堆放部分粉状物料未覆盖，生产工序与上料口未做到封闭生产。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
TJ-201914-024	2019-11-14	天津市	宁河区	丰台镇	天津澳利矿产有限公司	天津市宁河区S123(滨玉线)丰台镇李更村外西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，建设有两条水稳石生产线，现场未能提供环保手续，存在问题：1. 原材料露天堆放未覆盖；2. 传送带及上料口未安装收尘装置，仓顶未设置收尘装置；3. 地面未硬化无喷淋设施，原料仓密闭不严。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-025	2019-11-13	天津市	宁河区	苗庄镇	天津坤达 建材有限公司	天津市宁 河区苗庄 镇苗庄村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该公司原料堆场露天堆放未覆盖，生产工序半封闭，无收尘装置，生产车间传送带未封闭，厂区道路积尘较厚，出厂处未安装冲洗轮胎装置；2. 该公司厂区东侧建设有碎石生产线一条，水稳生产一条，无配套污染防治设施，与环评不符；3. 该公司东北侧建设有一条挤压砖生产线，未配套污染防治设施，现场未能提供环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-026	2019-11-17	天津市	宁河区	宁河产业园	天津市嘉 汇混凝土 有限公司	天津市宁 河区田辛 庄立交	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该公司正在生产，未能提供环保手续，存在问题：该公司原料储存棚未密闭，原材料露天堆放未覆盖，上料工序未在密闭空间中进行。原料棚南侧砂石分离机旁边设置有三级沉淀池，沉淀池中废水经管道直排南侧水池。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-027	2019-11-16	天津市	宁河区	岳龙镇	天津市富东建材有限公司	天津市宁河区金华路19号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司未生产,存在问题: 1.地面未硬化,出厂处未设置车辆冲洗装置; 2.原材料露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30
TJ-201914-028	2019-11-08	天津市	宁河区	芦台镇	天津市聚合晟混凝土有限公司	天津市宁河区G112(山深线)芦台镇王前村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司正在生产,存在问题: 1.大门出口处无车辆冲洗装置,沙石物料露天堆放,未覆盖; 2.原料仓无喷淋设施,原料仓未安装硬质门; 3.厂区道路未进行洒水降尘,车辆经过时扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30