

附件

天津市宝坻区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
TJ-201915-001	2019-11-28	天津市	宝坻区	尔王庄段明渠复线应急工程一标段	华水集团(引滦引江连通尔王庄段明渠工程一标段)	天津市宝坻区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,车辆进出口未安装冲洗装置,工地未进行湿法作业,裸露黄土堆未覆盖,扬尘问题严重。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3
TJ-201915-002	2019-11-27	天津市	宝坻区	尔王庄镇	天津市水利工程有限公司	天津市宝坻区 S219(九园线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地大面积黄土裸露,厂区内道路未硬化,施工时未湿法作业,车辆出入口未安装冲洗设施。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3
TJ-201915-003	2019-11-23	天津市	宝坻区	史各庄镇	川新佳牧(天津)饲料有限公司	天津市宝坻区 X560(通唐公路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业未生产,检查该企业本月生产记录与预警后对比生产记录,无明显减少生产量,体现不出预警后减排数量,未落实重污染天气管控方案。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3