

附件

北京市大兴区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201916-012	2019-12-06	北京市	大兴区	黄村镇	北京兴建恒福资源循环利用科技有限公司	北京市大兴区黄村镇后辛庄村北昊建路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正在生产，生产工艺是碎石加工筛选，存在问题： 1. 堆料区部分物料(建筑垃圾)未能完全覆盖； 2. 生产车间未完全密闭，内部配有喷雾炮但并未使用，生产车间扬尘严重； 3. 厂区地面未硬化。	依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条、第一百零八条，立案处罚。	2020/3/2