

附件

## 吕梁市岚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-048	2019-08-21	吕梁市	岚县	社科乡	宏俊洗煤有限公司	山西省吕梁市岚县	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业未生产(于2019年5月停产)。存在问题:1.该洗煤厂存在随地倾倒煤泥、煤矸石现象;2.该厂洗煤污水有排入厂区旁干沟的现象;3.进场道路存在煤渣、煤灰散落痕迹;4.该洗煤厂洗煤污水沉淀池有缺口,缺口处有黑色污水流向厂区东南侧的干沟内的现象;5.进场道路及道路两侧的墙体、草木覆盖有黑色灰尘。	进一步调查核实,依法整改。	2019-09-30