

附件

## 洛阳市洛龙区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-045	2019-07-11	洛阳市	洛龙区	/	洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司玻璃钢化装备分公司	洛阳市洛龙区杜预街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，焊接作业时未正常使用焊烟收集设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-046	2019-07-12	洛阳市	洛龙区	/	洛阳莱普生信息科技有限公司	洛阳市洛龙区杜预街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，注塑环节产生的废气应经活性炭吸附装置处理后高空排放，现场检查时生产设备运行，环保设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-047	2019-07-12	洛阳市	洛龙区	/	中国黄金集团第三工程有限公司矿山设备分公司	洛阳市洛龙区工业路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，修理车间在焊接作业时未正常使用移动焊烟处理器。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-048	2019-07-06	洛阳市	洛龙区	/	洛阳风动工具有限公司	洛阳市洛龙区滨河南路12号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，喷涂车间门帘未正常使用，喷漆房玻璃破损，工人作业过程中喷漆房门未关闭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-049	2019-07-13	洛阳市	洛龙区	/	希望桥东侧河滩改造工程	洛阳市洛龙区科技大道路南，希望桥东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 大片裸土空地未进行苫盖，易产生扬尘；2. 施工未采取湿法作业，未采取减尘抑尘措施，造成大量扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-050	2019-07-15	洛阳市	洛龙区	/	洛阳大华 重型机械 有限公司	洛阳市洛 龙区关林 路	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接作 业时部分焊烟收集处理设施未开启。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-051	2019-07-06	洛阳市	洛龙区	/	洛阳环峰 资源有限 公司	洛阳市洛 阳市关林 路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查该物料堆场正在作业，现场 喷淋设施未启用，车辆运输过程中有扬 尘，地面有覆盖，也有裸露未覆盖区域， 未提供环评手续	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019-08-15