

附件

洛阳市洛宁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-052	2019-07-08	洛阳市	洛宁县	城郊乡	洛宁县宏达木业有限公司	洛阳市洛宁县S323(迎宾大道)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,现场人工铺装线的4台切割机正在使用,未安装布袋除尘器,易产生粉尘污染。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-053	2019-07-04	洛阳市	洛宁县	兴华镇	洛宁县兴华加油站	洛宁县兴华镇新庄桥头	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查,加油站正在营业,共3台加油机,1台汽油加油机,2台柴油加油机,汽油加油机油气回收真空泵回收管与油气回收罐加油机内部连接处阀门处于常开状态,回收含油废气未排入油气回收罐,在加油机内直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-054	2019-07-03	洛阳市	洛宁县	城郊乡	洛阳天宁木制品有限公司	洛阳市洛宁县S323(八官线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，三台刨床、一台圆锯（正在使用）、两台搅拌机共六台生产设备均未安装除尘设施，生产时产生的粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15