

附件

## 洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-058	2019-07-07	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市旭光保险器材有限公司	洛阳市伊滨区府李路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,激光切割机配套的烟气处理设施未同时运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-059	2019-07-15	洛阳市	伊滨区	庞村镇	洛阳德美办公家具有限公司	洛阳市伊滨区 S320	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,激光切割机运行时,配套的袋式除尘未启动。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-08-15
HN-201905-060	2019-07-04	洛阳市	伊滨区	庞村镇	河南省花城办公家具有限公司	洛阳市伊滨区 S320	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,点焊作业区封闭帘未遮挡,移动焊烟收集器未正常使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-061	2019-07-13	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳艺佳 办公家具 有限公司	洛阳市伊 滨区 S320	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接区 作业时焊烟收集设施未运行。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-062	2019-07-15	洛阳市	伊滨区	庞村镇	洛阳市百 泉办公家 具有限公 司	洛阳市伊 滨区 S320	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接作 业时环保设施未运行。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-063	2019-07-07	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市宇 龙办公机 具有限公 司	洛阳市伊 滨区府李 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，车间内 电焊产生大量焊接烟尘无组织排放。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-08-15