

附件

洛阳市伊川县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-064	2019-07-14	洛阳市	伊川县	/	洛阳振华 建设集团 有限公司 伊川县龙 建锦都项 目工地	洛阳市伊 川县豫港 大道东段 辅路	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地未施工，挖掘出的渣土未进行覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15