

附件

## 三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-163	2019-07-09	三门峡市	卢氏县	范里镇	卢氏县顺林食用菌专业合作社	三门峡市卢氏县范里镇南苏村原金属镁厂院内	未安装治污设施	现场检查，该单位正在生产，未提供环保手续，存在问题：1. 在烘干过程中燃煤炉子未安装脱硫除尘设施；2. 加工设备露天生产，无任何防尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-164	2019-07-04	三门峡市	卢氏县	潘河乡	卢氏县海鑫萃取电积铜板厂	三门峡市卢氏县潘河乡前坪村	未完成特别排放限值改造	现场检查，该企业近5天未生产，存在问题：1. 电解车间排风设备损坏，不能正常使用；2. 萃取车间产生含酸物质，未安装除味设施，通过排风扇直排；3. 溶液收集池未密闭，产生含酸异味，未处理；4. 破碎车间出料仓库未密闭。	严格按《三门峡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求落实。	2019-09-30
HN-201905-165	2019-07-04	三门峡市	卢氏县	潘河乡	卢氏北方矿业有限公司	三门峡市卢氏县潘河乡清河村	未完成特别排放限值改造	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 萃取车间产生含酸物质，部分未安装除味设施，通过排风扇直排；2. 溶液收集池未密闭，产生含酸异味未处理；3. 破碎车间密闭不严。	严格按《三门峡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求落实。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-166	2019-07-10	三门峡市	卢氏县	五里川镇	卢氏县鼎耀矿业有限公司	三门峡市卢氏县五里川镇毛坪村	工业粉尘无组织排放	现场检查,该企业正在生产,存在问题: 1. 燃煤石灰窑加碱池空着,未及时加碱; 2. 生产车间产生粉尘,车间密闭不严。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-167	2019-07-12	三门峡市	卢氏县	官道口镇	郑州市翠龙矿业有限公司	三门峡市卢氏县官道口镇西院科白云岩矿	工业粉尘无组织排放	现场检查,该企业现场未生产,存在问题: 1. 厂区堆放的物料未密闭,未覆盖; 2. 厂内运输道路未硬化; 3. 破碎间密闭不严,造成扬尘污染; 4. 筛分室密闭不严,造成扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-168	2019-07-07	三门峡市	卢氏县	东明镇	火炎村砖厂门口沙石堆	三门峡市卢氏县火炎村东砖厂门口	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,该单位正在生产,沙石料堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-169	2019-07-08	三门峡市	卢氏县	文峪乡	卢氏县宏昊沙石材料有限公司	三门峡市卢氏县文峪乡文峪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，部分料堆未覆盖，地面积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-170	2019-07-08	三门峡市	卢氏县	文峪镇	文峪村涧西板桥旁沙石厂	三门峡市卢氏县文峪镇文峪村涧西板桥附近	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该沙石厂未作业，大量物料未覆盖，露天放置有筛分装备。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-171	2019-07-12	三门峡市	卢氏县	官道口镇	卢氏县昌兴矿业有限公司	三门峡市卢氏县官道口镇郭埵村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业现场未生产，料堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-172	2019-07-12	三门峡市	卢氏县	官道口镇	无名沙石料场	三门峡市卢氏县官道口镇黄岭村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业储存沙石料，料堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15