

附件

新乡辉县市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-101	2019-07-09	新乡市	辉县市	常村镇	三原线北 侧废弃矿 山治理一 期工程	新乡市辉 县市共工 大道	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 露天矿山部分未建围挡；2. 施工现场未见雾炮机，只有一根小水管洒水，扬尘治理不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15