

附件

## 新乡市平原城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-105	2019-07-09	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	/	新乡市瑞 年包装制 品有限公 司	新乡市原 阳县	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.包装项目膜复合车间废气收集管道破裂,未见安装污染治理设施,废气直排; 2.家具项目加工车间,未安装污染防治设施,地面积尘严重; 3.现场无法提供环评等资料。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-106	2019-07-11	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	祝楼乡	新乡市平 安容器厂	新乡市原 阳县	未安装治污 设施	现场检查时,该企业错峰未生产,投料粉碎、加热熔化工序均未安装集气罩,废气收集管道接口未密闭。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-107	2019-07-15	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	原武镇	新乡市永 一建材有 限公司	新乡市原 阳县	未安装治污 设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1.涂胶工序无废气处理设施; 2.切割工序除尘效果较差,积尘严重。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-108	2019-07-04	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	/	新乡市兄 弟木业有 限公司	新乡市原 阳县 G107 复线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业错峰未生产，锯边 车间粉尘收集管道已脱落，车间和厂区 有大量积尘。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-109	2019-07-09	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	/	河南大家 印包装科 技有限公 司	新乡市原 阳县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司印刷机正在生产， 印刷工序过程中产生挥发性有机污染 物，配套的 UV 光氧化催化装置未运行， 现场污染治理设施运行台帐仅登记到 5 月 23 日。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违 法生产行为的，依据《 大气污染防治法》第一 百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-110	2019-07-09	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	韩董庄镇	新乡市昊 天混凝土 有限公司	新乡市原 阳县	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问 题：1. 运沙车进出场时未苫盖；2. 厂 区物料装卸时，未进行 喷淋等降尘措施；3. 原 料堆场部分未覆盖；4. 厂区地面积尘严重。	进一步调查核实，依 据《大气污染防治法》 第一百一十五条处罚， 严格落实“六个百分 之百”要求，加强工 地扬尘控制。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-111	2019-07-10	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	原武镇	新乡市原 阳县原武 镇西关村 村委会旁 垃圾焚烧 点	新乡市原 阳县	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，原武镇西关村村委会旁的垃圾站正在焚烧垃圾和树叶，焚烧面积约 20 平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-08-15
HN-201905-112	2019-07-07	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	桥北乡	河南明扬 肥业有限 公司	新乡市原 阳县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业错峰未生产，投料口、搅拌工序无粉尘处理措施，设施设备及地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-113	2019-07-07	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	桥北乡	新乡市金 汇建材有 限公司	新乡市原 阳县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 进出场车辆未按照环评要求进行冲洗；2. 厂区积尘严重，未采取洒水等有效措施降尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-114	2019-07-10	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	原武镇	新乡市平 原示范区 原武珑塔 水泥构件 厂	新乡市原 阳县 S311	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 搅拌过程未采取降尘措施，传输带未密闭；2. 部分原料露天堆放；3. 场内无喷淋等降尘设施，厂区道路积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-115	2019-07-03	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	韩董庄镇	河南筑高 建材有限公司	新乡市原 阳县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产，部分砂石料露天堆放未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-116	2019-07-14	新乡市	平原城 乡一体 化示范 区	原武镇	中铁十六 局集团有 限公司郑 济铁路站 前 ZPZQ-V 标段工程	新乡市原 阳县 S311	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产，厂区内和厂门口砂石料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15