

附件

郑州市郑东新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201905-027	2019-07-11	郑州市	郑东新区	祭城路街道	河南中德宝汽车销售服务有限公司	郑州市金水区十里铺街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，烤漆房正在使用，未开启废气处理设施，且未按照郑州市地方标准使用多种处理方式，仅使用活性炭单一处理方式。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019-08-15
HN-201905-028	2019-07-15	郑州市	郑东新区	圃田乡	河南省乾坤商品混凝土有限公司	郑州市郑东新区圃田乡	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 进料时物料仓库未开启喷淋设施，未采取湿法作业；2. 厂区内积尘严重，存在大量粉尘无组织扬散；3. 车间内除尘设施运行不正常，未及时更换除尘布袋，布袋除尘器表面粉尘沉降板结；4. 有露天堆放渣土，虽有苫盖，但苫盖不完全，清理不及时；5. 进出厂车辆未采取清洗措施，存在大量移动源粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-08-15