

附件

吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-043	2019-08-20	吕梁市	交口县	双池镇	交口县绿源肥业有限公司	吕梁市交口县	未安装治污设施	现场检查时，该公司临时性停产，随时具备生产能力，现场堆有近期生产的产品，烘干工序烘干筒设备和冷却筛分筒未按排污许可证要求安装布袋除尘器。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-044	2019-08-18	吕梁市	交口县	水头镇	交口县力原有机肥有限公司	吕梁市交口县南环路	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，但有生产迹象，存在问题：1.有机肥生产过程中破碎机废气出口未与风机连接，无组织排放；2.搅拌机无废气处理设施，废气通过搅拌机排气扇直排。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019-09-30
SX-201908-045	2019-08-22	吕梁市	交口县	回龙乡	交口县天马能源实业有限公司	吕梁市交口县S224	其他涉气环境问题	夜间现场检查时，该企业正在生产，天马冶炼厂与交口县天马能源实业有限公司为一家企业，经排查未发现污染防治设施不正常使用现象，但在炼焦炉处能闻到异味。	进一步调查核实，依法整改。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-046	2019-08-22	吕梁市	交口县	康城镇	交口县康明石料厂	吕梁市交口县康城镇康城村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂未生产，该企业破碎工序初破工段未安装除尘设备，采矿区筛分设备未安装除尘设备。原料和产品砂石骨料均未建设料仓，露天堆放约10万吨，无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-047	2019-08-19	吕梁市	交口县	桃红坡镇	交口县梦想园腐植酸厂	吕梁市交口县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂未生产，但有生产迹象，部分原料风化煤露天堆放，未覆盖完全，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30