

附件

吕梁市石楼县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-054	2019-08-17	吕梁市	石楼县	罗村镇	石楼县恒胜砖厂	吕梁市石楼县 S321	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 隧道窑少部分烟气未经脱硫处理设施从风机处泄露直排；2. 黏土筛分工段车间未密闭，也未按环评要求建设除尘设施；3. 煤矸石破碎机布袋除尘器排放口不规范，高度不足 15 米；4. 大量黏土覆盖不全，防尘措施不到位。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30