

附件

吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-055	2019-08-20	吕梁市	文水县	凤城镇	山西明盈 建筑工程有限公司	吕梁市文水 县则天大街	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，企业未能够提供环评审批手续，切割工段及焊接工段均未安装任何污染防治设施，烟气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019-09-30
SX-201908-056	2019-08-20	吕梁市	文水县	凤城镇	文水县诚 信钢模板 有限公司	吕梁市文水 县	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业临时性停产，企业未能提供环评审批手续，企业焊接工段的烟气处理设施电源线破损，不能正常连接，现场地面积尘严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-057	2019-08-21	吕梁市	文水县	凤城镇	文水县玛钢铸造厂	吕梁市文水县凤城镇武午村	工业粉尘无组织排放	信访件内容：吕梁市文水县凤城镇武午村玛钢铸造厂生产过程中粉尘污染严重，影响周边居民正常生活。信访件部分属实。存在问题：因举报件没有企业具体名称，武午村玛钢铸造厂企业数量较多，抽查文水县武午双赢玛钢厂、文水县晋宏玛钢厂、文水县武午村汇源玛钢厂三家企业。根据三家企业检查情况，几家铸造企业均已获得山西省排污许可证。生产工段安装有污染防治设施，但铸造车间粉尘无组织排放仍然严重。根据现场企业核查情况，企业无组织粉尘排放污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-058	2019-08-20	吕梁市	文水县	南武乡	金桃源焦化厂	吕梁市文水县经济开发区	工业粉尘无组织排放	该企业建有两条捣固焦生产线，检查时该企业正常生产。 信访内容：《法制与新闻》杂志社记者反映吕梁市文水县经济开发区金桃源焦化厂生产中冒黑烟、粉尘污染严重。 信访内容部分属实。 存在问题： 1. 出焦工段出焦时有烟气无组织排放； 2. 筛分工段未按环评安装布袋除尘设施； 3. 焦炭筛分存储场北侧防风抑尘网约30米倒塌； 4. 该企业脱硫塔建有应急处置烟囱，应急闸板未进行铅封，烟囱安装有自动在线监测设备。调阅历史该自动监测设备历史数据，发现有烟气温度、流量排放数据，无污染因子监测数据； 5. 推焦地面散落大量焦块，地面粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30