

附件

## 太原市尖草坪区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-001	2019-08-21	太原市	尖草坪区	尖草坪街	太原钢铁集团有限公司	太原市尖草坪区北中环街辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，太钢西南的厂房（据了解是矿渣处置场）存在大量粉尘外溢，无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30