

附件

太原市清徐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-002	2019-08-27	太原市	清徐县	/	中国山西省太原市清徐县G307(歧银线)(志海混凝土搅拌站旁)	太原市清徐县G307(歧银线)(志海混凝土搅拌站旁)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,未落实“六个百分百”要求,存在扬尘问题。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019-09-30
SX-201908-003	2019-08-19	太原市	清徐县	东湖街	太原市清徐县两湖联通拆迁项目	太原市清徐县紫林路105号(东湖公园对面)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该项目正在施工,存在问题:1.工地出入口未建设车辆冲洗设施;2.露天堆土及裸土未使用防尘布(网)覆盖;3.工地场区内主要道路未硬化。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019-09-30