

附件

沧州市沧县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-083	2019-11-07	沧州市	沧县	杜生镇	建国首府二期工程6#—10#居住楼	沧州市沧县沧河线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 车辆出入冲洗设备已坏，未正常运行；2. 土堆未按要求覆盖，未严格落实扬尘治理措施；3. 土方开挖未实施湿法作业。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30