

附件

## 杨凌农业高新技术产业示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-035	2019-11-10	杨凌农业 高新技术产业示范 区	杨凌农业 高新技术产业示范 区	杨陵街道	杨凌博鑫 佳美家具 有限公司	杨陵区示范 园区 2 路 3 号	治污设施 不正常运 行	现场检查时,该企业正在生产,存在以下问题:1.热熔胶工序会产生 VOCs 废气,但未配套治污设施;2.打磨工段配套的布袋除尘效率低,工作台和集气罩上均有大量粉尘。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SAX-201914-036	2019-11-09	杨凌农业 高新技术产业示范 区	杨凌农业 高新技术产业示范 区	李台街道	杨凌东方 希望动物 营养有限 公司	杨陵区神农 路	治污设施 不正常运 行	现场检查时,该企业正在生产,有一台布袋除尘设备布袋破损,未能起到除尘效果。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SAX-201914-037	2019-11-16	杨凌农业 高新技术产业示范 区	杨凌农业 高新技术产业示范 区	大寨街道	杨凌顶盛 建设工程 有限公司	杨凌农业高 新技术产业 示范区大寨 街道	其他涉气 环境问题	现场检查时,该企业未生产,经使用微型环境空气测量仪测量,发现厂房内 VOCs 浓度达到 400ppb,存在 VOCs 废气无组织排放现象。	进一步调查核实,依法整改。	2019-12-30
SAX-201914-038	2019-11-18	杨凌农业 高新技术产业示范 区	杨凌农业 高新技术产业示范 区	五泉镇	陕西美恒 通新型路 面材料科 技有限公 司	杨陵区五泉 镇天绛路	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时,发现该公司的沥青混合料露天堆放未苫盖。	进一步调查核实,依法整改。	2019-12-30