

附件

咸阳市旬邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-034	2019-11-15	咸阳市	旬邑县	张洪镇	浩海加油站旁新建工地	咸阳市旬邑县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，部分裸土露天堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30