

附件

## 西安市新城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-008	2019-11-09	西安市	新城区	/	西安西光铸塑有限公司	西安市新城区	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 压铸工序未配套建设污染防治设施; 2. 未开展企业自行监测。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-12-30