

附件

## 韩城市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-051	2019-11-16	韩城市	/	桑树坪镇	韩城市桑树坪煤矿污水处理厂	韩城市桑树坪镇崖岔村	焚烧垃圾或树叶	在进行滞后村庄“双替代”回头看过程中发现桑树坪镇煤矿污水处理厂院内冒黑烟，经现场调查，该煤矿值班人员对废矿物油和打扫的秸秆、树叶进行露天焚烧，现场黑烟滚滚，污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-12-30
SAX-201914-052	2019-11-14	韩城市	/	龙门镇	韩城市祥瑞洗煤焦化有限责任公司	韩城市龙门镇下峪口村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业停产，存在问题： 1. 部分原料露天堆放，未苫盖或苫盖不到位；2. 洗煤车间至成品车间传送带未密闭；3. 厂区地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-053	2019-11-14	韩城市	/	龙门镇	韩城市庆林铁焦有限责任公司	韩城市龙门镇下峪口火车站	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 输送廊道照明窗户生产时未关闭，造成煤尘无组织排放；2. 厂区路面积尘厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30