

附件

## 天津市北辰区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-005	2019-11-09	天津市	北辰区	小淀镇	天津一格 科技有限公司	天津市北 辰区小淀 镇小淀工 业园	治污设施不 正常运行	现场检查，该企业正在生产，注塑车间部分废气污染防治设施破损，未正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
TJ-201914-006	2019-11-07	天津市	北辰区	小淀镇	天津市特 朗机械科 技有限公司	天津市北 辰区小淀 镇小淀村 工业园2号 路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该厂正在生产，抛丸机未安装袋式收尘器，焊接废气收集管道破损。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-007	2019-11-17	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市广安混凝土有限公司	天津市北辰区 LG 路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未安装车辆冲洗装置，厂区污水横流，搅拌楼收尘器排污口设置不规范，物料输送廊道破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
TJ-201914-008	2019-11-15	天津市	北辰区	北仓镇	天津中骏科技有限公司	天津市北辰区	其他涉气环境问题	现场检查，该公司正在生产，污染治理设施维护不及时，未按要求处置危废，且危废台账记录逻辑错误。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
TJ-201914-009	2019-11-07	天津市	北辰区	小淀镇	天津市欣洲志达混凝土有限公司	天津市北辰区小淀镇	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司正在生产，车辆冲洗装置闲置，厂区无组织排放严重，厂区积尘较厚。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
TJ-201914-010	2019-11-15	天津市	北辰区	北仓镇	屈家店收费站渣土堆场	中国天津市北辰区 S112(津永线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该料场物料未采取相应防扬尘措施，院内倾倒有部分混凝土废水，车辆正在倾倒建筑渣土，未见相应手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-011	2019-11-07	天津市	北辰区	/	天津市第一殡仪馆东建筑垃圾堆场	天津市第一殡仪馆东侧路边200米路边	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现该路段堆放有大量的建筑垃圾,未采取任何防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30