

附件

北京市通州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201916-003	2019-12-13	北京市	通州区	马驹桥镇	北京路 新恒通 沥青混 凝土有 限公司 厂区旁 一处无 名堆料 场	北京市通 州区 S303(漷 马路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该堆料场位于路新恒通沥青混凝土有限公司厂区内，堆料区未设置围挡，所堆砂石、石粉等大面积未苫盖，容易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2